





Verbale di accettazione: P2 - 2849

Data di fine delle prove: 03/11/2015

	<p>Componente: Sella e tubo reggisella Prova.: Prova di sicurezza Rif. norma: ISO 8098 (4.14.3) Costruttore: Selle Montegrappa s.r.l. Modello: Sella art. 998 - 996 - 995 Tubo reggisella mod. (Laboratorio) Esito della prova: Nessun movimento del morsetto di regolazione della sella in alcuna direzione rispetto al tubo. Nessun cedimento di sella, tubo o morsetto di regolazione.</p>
<p>Fase 1 Forza applicata verso il basso: 300 N Distanza dalla parte anteriore della sella: 25 mm Durata dell'applicazione della forza: 1 min Fase 2 Forza applicata lateralmente: 100 N Distanza dalla parte anteriore della sella: 25 mm Durata dell'applicazione della forza: 1 min</p>	

	<p>Componente: Sella Prova.: Prova di resistenza statica Rif. norma: ISO 8098 (4.14.4) Costruttore: Selle Montegrappa s.r.l. Modello: Sella art. 998 - 996 - 995 Tubo reggisella mod. (Laboratorio) Esito della prova: Nessun distacco di coprisella o di elementi stampati di plastica dallo chassis della sella. Nessuna fessura o deformazione permanente del gruppo sella.</p>
<p>Fase 1 Forza applicata sotto la parte posteriore della sella: 400 N Distanza dalla parte posteriore della sella: 25 mm Fase 2 Forza applicata sotto la parte anteriore della sella: 400 N Distanza dalla parte anteriore della sella: 25 mm</p>	

Morsetti serrati alla coppia raccomandata dal fabbricante.

Tolleranze secondo ISO 4210-3 (4.1.4)

Esame visivo eseguito da personale certificato secondo ISO 9712 livello 2